




INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Salto

Mapa de Riscos

Laboratório B109



Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Necessários



CALÇAS
COMPRIDAS




CALÇADOS
FECHADOS



ÓCULOS DE
SEGURANÇA

Classificação

Riscos Observados



● Riscos Físicos

Fontes de Calor; Ruído; Vibração.

● Riscos Químicos

Gases, Poeiras e Fumos.

● Riscos Ergonômicos

Ergonomia Inadequada; Atividades Repetitivas; Manuseio incorreto de materiais e equipamentos.

● Riscos de Acidentes

Queimaduras; Inalação de Gases; Choque Elétrico.

Versão 1.1 – 04/08/2023